



5682205

NAF Tilstandsrapport

Testdato
21.08.2025



Kjøretøy

Bilmerke	Opel	Motorstørrelse	2299 cm ³
Modell	MOVANO	Motoreffekt	92 kW
Type	MR	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	YU42649	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	W0LMRF4DECB025260	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	105600	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2012
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	18.06.2012
		Frist for neste EU kontroll	13.02.2026



Informasjon

Testen som er utført på bilen er en VUS (Vurdering utover normal slitasje) som blir brukt ved tilbakelevering av leasingbil. Vurderingen er gjort etter en fastsatt bransjenorm, med begrensede mekaniske testpunkter, og må derfor ikke forveksles med en fullverdig NAF bruktbiltest.

Kontrollpunktene som fremkommer i rapporten, er vurdert og bedømt etter NAF sine definisjoner og Ayvens sine retningslinjer for innlevering av personbil/varebil. Disse hensyntar bilens alder og kilometerstand. NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjoner knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.

Taksten gir deg som kjøper en god oversikt over bilens kosmetiske og tekniske tilstand. Unormal slitasje er dokumentert med bilder. Den normale slitasjen er i stor grad ikke hensyntatt.

Kriteriene for kjøp av kjøretøy reguleres etter samsvar med gjeldende auksjonsvilkår.



5682205

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.4	Nøkkel(er),	Bilnøkkel(er) mangler	
3.1	Service/ info,	Bilen har ikke fulgt fabrikantens serviceprogram. Restverdigarantist må avregne dette. Foreløpig priset. Overskredet på tid	
8.7	Bagasjerom/lasterom,	* skader på hjulkasser - mangler deksel på dør	
11.2	Interiør,	Slitasje/skade utover normalt 1 Skift/rep interiør	
12.2	Døråpninger,	Slitasje/skade utover normalt 1 Lakkere	
16.6	Lekkasjer,	* noe lekkasjer under i front - rengjør for nærmere kontroll	
17.2	Panser/Grill/Kjørellys	Slitasje/skade utover normalt 1 PDR (Lakkeringsfri bulkoppretting)	
19.2	Takplate/glasstak,	Slitasje/skade utover normalt 1 Flekklakkere	
22.5	Bakluke/bakdører/lys	Slitasje/skade utover normalt 1 Rette og lakkere	
24.2	Venstre forskjerm,	Slitasje/skade utover normalt 1 Rette og lakkere	
25.4	Venstre fordør utvendig/innvendig,	Slitasje/skade utover normalt 1 Flekklakkere	
29.2	Venstre bakskjerm/baklykt,	Slitasje/skade utover normalt 1 PDR (Lakkeringsfri bulkoppretting)	
32.2	Høyre bakskjerm/baklykt,	Slitasje/skade utover normalt 1 Flekklakkere	
32.7		* mangler list	
33.3	Høyre bakdør utvendig/innvendig,	Slitasje/skade utover normalt 1 Rette og lakkere	
34.7	Høyre utvendig B-stolpe,	* bakre stople - rette og lakkere	
35.2	Høyre kanal,	Slitasje/skade utover normalt 2 Rette og lakkere	
36.4	Høyre fordør utvendig/innvendig,	Slitasje/skade utover normalt 1 Rette og lakkere	
37.2	Høyre forskjerm,	Slitasje/skade utover normalt 1 Rette og lakkere	
39.2	Støtfanger foran,	Slitasje/skade utover normalt 1 Rep/justere/de-mo	
40.2	Karosseri generelt,	Oppstartskostnader for lakking	
42.2	Vognbunn,	Slitasje/skade utover normalt 1 Skifte del(er)	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.3	Feilkodeutlesing,	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.1	Innvendig	Vurdert som normal slitasje,	
49.2	Utvendig	Bilen er helt eller delvis omlakkert	



5682205

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
49.3		Diverse riper/småskader,	
49.4		Steinsprut:	
49.5		* en del skader - noe omlakkert (noe dårlig utført) forbehold om mer skader)	
50.6	Diverse,	* noe rust på bremseskiver	

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt



5682205

Generell info/service,

- | | |
|--------------------------|---|
| 1 - Nøkkel/er, | R |
| 2 - Registrerings skilt, | ✓ |
| 3 - Service/ info, | R |
| 4 - Lys, | ✓ |

Diagnose,

- | | |
|-----------------------|---|
| 5 - Feilkodeutlesing, | O |
|-----------------------|---|

Innvendig bil,

- | | |
|--------------------------|---|
| 6 - Instrumenter/Ratt, | ✓ |
| 7 - Ekstra hjulsett, | ✓ |
| 8 - Bagasjerom/lasterom, | R |
| 11 - Interiør, | R |
| 12 - Døråpninger, | R |
| 13 - Betjening, | ✓ |

Motorrom,

- | | |
|---------------------|---|
| 14 - Chassisnummer, | ✓ |
| 15 - Komponenter | ✓ |
| 16 - Lekkasje, | R |

Utvendig bil,

- | | |
|---|---|
| 17 - Panser/Grill/Kjørellys | R |
| 18 - Frontrute | ✓ |
| 19 - Takplate/glasstak, | R |
| 20 - Høyre A-stolpe/takvange, | ✓ |
| 21 - Venstre A-stolpe/takvange, | ✓ |
| 22 - Bakluke/bakdører/lys | R |
| 23 - Venstre hovedlykt, | ✓ |
| 24 - Venstre forskjerm, | R |
| 25 - Venstre fordør utvendig/innvendig, | R |
| 27 - Venstre kanal, | ✓ |
| 28 - Venstre bakdør utvendig/innvendig, | ✓ |
| 29 - Venstre bakskjerm/baklykt, | R |
| 30 - Støtfanger bak, | ✓ |
| 32 - Høyre bakskjerm/baklykt, | R |
| 33 - Høyre bakdør utvendig/innvendig, | R |
| 34 - Høyre utvendig B-stolpe, | R |
| 35 - Høyre kanal, | R |
| 36 - Høyre fordør utvendig/innvendig, | R |
| 37 - Høyre forskjerm, | R |
| 38 - Høyre hovedlykt, | ✓ |
| 39 - Støtfanger foran, | R |
| 40 - Karosseri generelt, | R |
| 41 - Hjul på bilen, | ✓ |

Prøvekjøring,

- | | |
|-----------------------|---|
| 47 - Kjøreegenskaper, | ✓ |
|-----------------------|---|

Under bil,

- | | |
|------------------------------|---|
| 42 - Vognbunn, | R |
| 45 - Forstilling og bremses, | ✓ |
| 46 - Bakstilling og bremses, | ✓ |

Normal slitasje (Tilstandsrapport)

- | | |
|----------------|---|
| 48 - Innvendig | O |
| 49 - Utvendig | O |
| 50 - Diverse, | O |



5682205

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Nøkkel/er,	Antall,	1 stk
7.1	Ekstra hjulsett,	Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
7.2		Mønsterdybde	6,00 mm
7.3		Mønsterdybde	6,00 mm
7.4		Mønsterdybde	7,00 mm
7.5		Mønsterdybde	7,00 mm
41.1	Hjul på bilen,	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
41.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
41.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
41.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
41.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Bagasjerom/lasterom,



5682205



13. Bagasjerom/lasterom,



14. Bagasjerom/lasterom,



15. Bagasjerom/lasterom,




16. Bagasjerom/lasterom,

[illegible]

17. Service/ info,



18. Takplate/glasstak,




19. Takplate/glasstak,



20. Takplate/glasstak,



21. Generelt



22. Nøkkeler,



23. Bakluke/bakdører/lys



24. Bakluke/bakdører/lys



25. Bakluke/bakdører/lys



26. Bakluke/bakdører/lys




27. Bakluke/bakdører/lys



28. Bakluke/bakdører/lys



29. Bakluke/bakdører/lys



30. Bakluke/bakdører/lys



31. Bakluke/bakdører/lys




32. Bakluke/bakdører/lys



33. Høyre utvendig B-stolpe,



34. Høyre utvendig B-stolpe,




35. Høyre utvendig B-stolpe,




36. Panser/Grill/Kjørellys



37. Panser/Grill/Kjørellys



38. Panser/Grill/Kjørellys



39. Interiør,




40. Interiør,



41. Døråpninger,



42. Døråpninger,




43. Venstre forskjerm,



44. Venstre forskjerm,



45. Venstre forskjerm,



46. Venstre forskjerm,



47. Venstre forskjerm,



48. Venstre forskjerm,



**49. Venstre fordør
utvendig/innvendig,**



**50. Venstre fordør
utvendig/innvendig,**




**51. Venstre fordør
utvendig/innvendig,**



**52. Venstre
bakskjerm/baklykt,**



**53. Venstre
bakskjerm/baklykt,**



**54. Venstre
bakskjerm/baklykt,**



55. Høyre forskjerm,



56. Høyre forskjerm,



57. Høyre forskjerm,



58. Høyre forskjerm,



59. Høyre forskjerm,



**60. Høyre fordør
utvendig/innvendig,**



**61. Høyre fordør
utvendig/innvendig,**



**62. Høyre fordør
utvendig/innvendig,**



**63. Høyre fordør
utvendig/innvendig,**



**64. Høyre fordør
utvendig/innvendig,**



**65. Høyre fordør
utvendig/innvendig,**



**66. Høyre fordør
utvendig/innvendig,**




**67. Høyre bakdør
utvendig/innvendig,**



**68. Høyre bakdør
utvendig/innvendig,**



**69. Høyre bakdør
utvendig/innvendig,**



**70. Høyre bakdør
utvendig/innvendig,**



**71. Høyre bakdør
utvendig/innvendig,**




**72. Høyre bakdør
utvendig/innvendig,**



**73. Høyre bakdør
utvendig/innvendig,**



**74. Høyre bakdør
utvendig/innvendig,**



**75. Høyre bakdør
utvendig/innvendig,**



**76. Høyre bakdør
utvendig/innvendig,**



77. Høyre bakskjerm/baklykt,



78. Høyre bakskjerm/baklykt,



79. Høyre bakskjerm/baklykt,



80. Høyre kanal,



81. Høyre kanal,



82. Høyre kanal,



83. Høyre kanal,



84. Høyre kanal,



85. Lekkasje,



86. Lekkasje,



87. Lekkasje,



88. Lekkasje,



89. Vognbunn,



90. Vognbunn,



91. Støtfanger foran,



92. Støtfanger foran,



93. Støtfanger foran,



94. Døråpninger,



95. Døråpninger,



96. Døråpninger,



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
YU42649	
Årsmodell	Merke/Modell
10-14	Movano-B 2.3 16V CDTI
Motorkode	Km
M9T	Ukjent

Utført med feil (5)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Body module BCM	B1508	C/locking system — Voltage supply circuit faulty
	B1523	TRANSPONDER-ANTENNA — Function faulty.
Diesel engine	P0657	Voltage supply of actuators — Interruption in electric circuit
Instrument cluster	B1402	Fuel level sensor — Fault in electric circuit
	B1405	ECU — EEPROM memory faulty.

Utført uten feil (4)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP
Airbag	Airbag
Comfort	Additional bodywork module BCM
Safety	Parking assist